

 本日の内容
 ・ ICLの適応
 ・ CASIA2によるICLサイズ選択
 ・ 適応選択に悩む症例提示 (皆様と検討できればと思います)


2





ICLのサイズ選び

基本はノモグラム
① ACD: 2.8mm以上
② WTW: 10.5mm以上
② WTW: 10.5mm以上
③ WTW: 10.5mm以上
③ WTW: 10.5mm以上
② WTW: 10.5mm以L
② WTW: 10.5mmuL
② WTW: 10

3 4

















9 10











上方切開における切開位置の注意点 <u>結膜側</u>に切開創を作成すると・・・ <u>角膜側</u>に切開創を作成すると・・・ ▶出血による視界不良 ▶惹起乱視↑による過矯正化 ▶創口閉鎖不全 ▶虹彩脱出

15 16

レンズ挿入時のトラブル:Up-Side down 挿入時にレンズが横向きに射出 17

Up-Side down:対処法 軽症:レンズが広がらず横向きでとどまっている ✔ レンズ間に粘弾性物質(OVD)を入れてレンズを広げる 重症:横向きレンズが広がりながら回旋している ✔ 原則として眼内でレンズ回旋させて修正しない = そのままUp-Side downにさせて摘出・再挿入 ✔ Up-Side downした瞬間に ハプティクスが角膜側に捲れる ⇒ この捲れたハプティクスを把持すると容易に摘出可能



- •正しいセッティングをする
- レンズの3つのマークが直線になるように
- カートリッジ不具合の場合は再セッティングを
- レンズセット後に逆流する時はレンズが捻じれやすい
- カートリッジの滑りが悪いものは変形して射出される
- ・患者の緊張を和らげる(硝子体圧↓)
- 抗不安薬の事前投与
- 低濃度笑気麻酔の併用





19 20

ICL摘出のコツ(ポイント)



③ レンズ把持部を引き出すと抵抗強くなるのでもう1本のレンズ鑷子で露出したレンズ部分を深く大きめに把持して摘出する

※深く把持できれば1本のレンズ鑷子で摘出できるが 無理をするとレンズが破損することがある



④ 摘出後、交換レンズを再挿入する場合は 一度眼内のOVDを除去してから 再度低分子OVDを入れて再挿入を行う

※高分子OVDがレンズ下に残ると眼圧が上がりやすくなる

術中の虹彩脱出と虹彩萎縮



- 3mmの角膜切開
- 緊張による硝子体圧上昇

虹彩脱出したら ⇒ 減圧したのちに虹彩嵌頓を整復




もし虹彩萎縮にて光視症訴えたら ⇒ ビマドプロスト点眼にて虹彩色素沈着

21

22

air混入による角膜内皮細胞障害



air混入による角膜内皮障害

- ✓ OVD除去後に起こりやすい
- ▼ 薬剤注入時のairはダメージ大
- ✓ シリンジをロック式にして連結を強固に すると予防できる

OVD吸引除去時の前嚢下混濁

Igarashi A, et al : Sci Rep. 2022 Mar 10;12(1):4236.
scientific reports

OPEN Multicenter clinical outcomes of hole implantable collamer lens implantation in middle-aced 40歳以上の水晶体は機械的接触、過吸引にて容易に水晶体が固混濁を生じやすい


対象 65例118眼

XISK USPITIONS

✓ 45歳以上 : 48.9±4.2歳✓ 1年以上経過観察 : 2.2±1.0年

✓ 等価球面度数 : -9.15 ± 3.59D

前嚢下白内障(無症候性)



IA時による 医原性白内障

23 2



トーリックICL選択基準(当院)


☆自覚円柱度数1.0D以下⇒強主経線切開
ただしJCLやJBに円柱加入があり、患者がトーリックを
希望した場合はトーリックを使用することがある

☆自覚円柱度数1.25D⇒強主経線切開&LR!またはトーリック
トーリックの回旋を気にする場合は強主経線切開&LR!
JBや眼鏡に円柱加入がある場合はトーリックを推奨する

☆自覚円柱度数1.50D以上⇒トーリックを推奨

☆直乱視、倒乱視にかかわらず同様に扱う
ただしレンズの円柱度数の選択において、直乱視は強めに、
倒乱視は弱めの選択とする

25 26





トーリックICL初回手術後裸眼視力 術後1か月 (3284例6268眼) 割合 (%) 90 80 70 60 1.0以上:96.8% 50 1.5以上:75.8% 40 30 20 10 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 裸眼視力


27 28












33







レンズ交換は安全? ・レンズ交換で不可逆的な合併症が起こる事が多い • 角膜内皮障害 • 虹彩脱出、虹彩離断 水晶体の障害 ⇒ 併発白内障 ・ 術前から安易な交換は難しい事を説明 それでもいつかは交換が必要になります。 その時に向けて十分な準備をしておきましょう

37 38





レンズ交換・摘出のポイント 実際の手技 ・ ICLを摘出する主切開に対して直行する方向へ回転させ 手前のハブティクスをマニピュレータ • ハプティクス (×部分) を把持し摘出する

39 40




ICL術後白內障 ・ 45歳以上はHole ICLでも併発白内障のリスク ・ 45歳以上を対象にした研究(Igarashi A. et al. Sci Rep. 2022) 6.8%が無症候性のASC 2.5%が症状を伴う核白内障 • 注意するべき症例 ・ 左右で近視度数に差があり、かつ以前の眼鏡にそれに相当する左右差が無い場合 (既に初期の核白内障が生じている可能性あり。術前検査で球面収差とトレフォイ ルに左右差が無いか確認)










45 46



ACDを誤認した場合の度数計算への影響

誤差は計算式に依存するが、ACDが浅い(小さい)ほどIOL挿入位置は浅めに、
ACDが深い(大きい)ほどIOL挿入位置は深めに予測

<長眼軸長の場合>

IOL挿入位置の違い(誤差)が、眼軸長に占める割合が小さくIOL度数への影響が小さい

IOL度数が弱いため、IOL挿入位置誤差の影響が小さい

<標準眼軸長の場合>

IOL度数に誤差を生じる可能性がある(検証すると26.0mm付近から影響あり)